

現況



破壞狀況



施工中



施工中



護岸工程

灣裡大排護坡整修工程(一期工程)

地點：台南市灣裡社區 工程種類：河川護岸整治工程

1. 說明：本河段為感潮帶，每日水位升降明顯，護岸兩側土坡當初被人傾倒垃圾，回填材料物理性質奇差導致護岸幾乎每年均需維護。以加勁工法提高垃圾土的凝聚力，成功解決每日水位升降壓力差問題。
2. 規模：高度約3.5m，長度150m。
3. 整治工法：加勁護岸整治。
4. 現況：護岸結構穩定且植生效果良好。