



苗栗縣水土保持工程

工程種類：河川護岸整治工程


- 1.說明：本案位於苗栗縣，因颱風豪雨時水溢流影響河岸邊坡土石下移，造成河床土石堆積通水斷面不足，且下游河道旁緊鄰民房及農田，如遇豪大雨恐對民地流失及居民生命造成威脅。
- 2.規模：生態槽護岸高度約1.5m，長度約540m。
- 3.整治工法：混凝土基礎+生態槽護岸整治。
- 4.現況：護岸結構穩定且植生效果良好。



施工前



施工中



現況